

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西高速石化有限责任公司东阳关服务区北区加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	山西高速石化有限责任公司东阳关服务区北区加油站位于山西省长治市黎城县东阳关镇 G22 青兰高速长邯段 K741+666 米处东阳关服务区北区，成立日期为 2026 年 1 月 8 日，于 2026 年 6 月 23 日取得黎城县行政审批服务管理局核发的营业执照，经营单位类型为其他有限责任公司分公司，统一社会信用代码：91140426MAK65TL41Q，分公司负责人为胡旭楠。主要负责人（站长）为胡旭楠、安全管理人员为邓鹏玉。该站共有从业人员 6 名，其中专职安全管理人员 1 人。		
报告提交时间	2026. 8. 10	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	李小强	报告审核人	马玉琢
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	李小强
	田平雪		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 8 月 2 日山西新安正安全技术服务有限公司组成评价组进入加油站现场进行勘察，通过查看现场、查阅相关资料与问询现场负责人，共发现安全隐患 3 项，由加油站站长落实整改。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为山西高速石化有限责任公司东阳关服务区北区加油站经营条件符合安全要求。		