


山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	河曲县信誉加油站		
安全评价项目简介	<p>河曲县信誉加油站位于忻州市河曲县旧县乡禹庙，法定代表人樊新意，企业性质为个人独资企业。加油站罩棚下分三排设置13座加油岛，其中5座加油岛上设有自吸泵单枪加油机（2台汽油自吸泵单枪加油机、5台柴油自吸泵单枪加油机），共计7台；其余8座加油岛上5台加油机已长期停用，已使用盲板封堵进油管线法兰。油罐设置在站房东南侧的油罐区，设有5个SF型双层埋地油罐，其中2个50m³埋地汽油罐，3个50m³埋地柴油罐，汽油、柴油罐的油品总容积250m³，柴油折半后油品总容积175m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为一级加油站</p>		
报告提交时间	2024.4	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	冯彦君	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	冯彦君
	李珀鋈		
	武 辉		
	宁 博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	<p>2024年3月26日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。 2024年4月10日现场复查。</p>		
现场调研图片			
安全评价结论	<p>山西新安正安全技术服务有限公司通过对河曲县信誉加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。</p>		