山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	代县雁门关加油站		
安全评价项目简介	代县雁门关加油站位于代县上馆镇五里村,法定代表人李锦博,企业性质为个人独资企业。加油站分三排共设置 3 座加油岛,3 台汽油潜油泵加油机(其中 2 台汽油潜油泵双枪加油机,1 台汽油潜油泵单枪加油机)和 5 台柴油自吸式单枪加油机。油罐设置在站房西侧的油罐区,设有 5 个 S/F 型双层埋地油罐,其中汽油罐 2 个(15m³×1,30m³×1),柴油罐 3 个(30m³×3),汽油、柴油罐的油品总容积 135m³,柴油折半后油品总容积 90m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的等级划分标准,为三级加油站。		
报告提交时间	2024.3	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	冯彦君	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤 李珀鋆 武 辉 宁 博 隋志强	参与项目的注册安 全工程师	冯彦君
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2024年1月20日,项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集 资料,提出整改意见。 2024年3月1日现场复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对代县雁门关加油站进行 安全现状评价后,认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、 标准、规范的要求,符合安全运营条件的要求。		