## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称						
安全评价项目简介	岢岚县吉祥加油站位于忻州岢岚县三井镇南湾,法定代表人周敏,企业性质为个人独资企业。加油站站房前分两排共设置 2座加油岛,每座加油岛上设有 4 台自吸式加油机(其中 2 台汽油双枪加油机;6 台柴油单枪加油机),共计 8 台。油罐设置在站区东侧的油罐区,设有 5 个 S/F 型双层埋地油罐,其中 2 个 18m³汽油罐,2 个 35m³柴油罐,1 个 50m³柴油罐,汽油、柴油罐的油品总容积 156m³,折后油品总容积 96m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的等级划分标准,为二级加油站。					
报告提交时间	2024.3	评价项目类别	安全现状评价			
项目组长	冯彦君	报告审核人	田平雪			
参与编制的安全评价师	侯继凤   李珀鋆   武 辉   宁 博   隋志强	参与项目的注册安 - 全工程师	冯彦君			
到现场开展工作情况(次数、人员、时间、任务)	2024年1月15日,项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料,提出整改意见。 2022年1月28日现场复查。					
现场调研图片	「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「					
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对岢岚县吉祥加油站 进行安全现状评价后,认为该加油站现运行条件符合相关法律、 法规、标准、规范的要求,符合安全运营条件的要求。					