

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	神池县昌盛源石油经销有限公司神池县义井镇塘涧村加油站建设项目		
安全评价项目简介	拟设两排四座加油岛，拟设有 6 台双枪加油机（其中 2 台汽油双枪潜油泵式加油机，4 台柴油双枪潜油泵式加油机）。油罐拟设在站房东北侧的储油罐区，内设埋地式 S/F 型双层储油罐 6 个，2 汽 4 柴，其中汽油罐 40m <sup>3</sup> ×1、30m <sup>3</sup> ×1，柴油罐 40m <sup>3</sup> ×4，油品总容积 230m <sup>3</sup> ，柴油折半后油品总容积为 150m <sup>3</sup> ，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为二级加油站。		
报告提交时间	2023.10	评价项目类别	安全评价
项目组长	冯彦君	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	冯彦君
	朱兵顺		
	武 辉		
	罗水清		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2023 年 5 月 5 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对神池县昌盛源石油经销有限公司神池县义井镇塘涧村加油站进行安全评价后，认为神池县昌盛源石油经销有限公司神池县义井镇塘涧村加油站建设项目符合危险化学品建设项目安全条件。		