

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	繁峙县隆兴液氧站安全现状评价		
安全评价项目简介	<p>繁峙县隆兴液氧站厂内主要功能区划分为：生产区和办公区。生产区包括：贮罐区、气瓶充装间、空实瓶库，空实瓶库和气瓶充装间均为单层建筑，并设置钢瓶装卸平台。厂区南侧由东向西依次设有立式氮气储罐（50m³）、氮气充装间、厕所、配电室，氧气储罐、氩气、二氧化碳储罐区位于厂区西南角，集中露天卧式布置 20m³液氧储罐、30m³液体二氧化碳和 50m³液氩储罐各 1 个及其低温泵、汽化器等附属设施。</p>		
报告提交时间	2023.11	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	冯彦君	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	冯彦君
	李珀鋆		
	武 辉		
	宁 博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	<p>2023 年 9 月 15 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。 2023 年 11 月 21 日现场复查。</p>		
现场调研图片			
安全评价结论	<p>山西新安正安全技术服务有限公司通过对繁峙县隆兴液氧站进行安全现状评价后，认为繁峙县隆兴液氧站经营条件符合安全要求。</p>		