


## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

|                            |  |                  |        |
|----------------------------|--|------------------|--------|
| 安全评价项目名称                   | 晋中市世达车队内部加油站安全现状评价   |                  |        |
| 安全评价项目简介                   | <p>晋中市世达车队内部加油站位于山西省晋中市榆次区张庆乡张庆村西。站址东侧为停车场，东南侧为晋中市世达车队办公用房；南侧为便道、民房；西侧为农业大棚、农田；北侧为停车场。</p> <p>该内部加油点按功能分区，分为：生产区、辅助区。</p> <p>生产区位于站区中部，设置有 1 座阻隔防爆撬装式加油装置，上方设置有钢结构罩棚；项目油品储罐容积为 50m<sup>3</sup>，设置有两个隔仓，汽油隔仓容积为 10m<sup>3</sup>，柴油隔仓容积为 40m<sup>3</sup>；站房布置在站区的东南侧，布置有办公室；配电柜为室外露天布置。</p> <p>项目加油采用自吸式加油工艺，共设置有 2 台双枪自吸式加油机。</p> |                  |        |
| 报告提交时间                     | 2024.06  | 评价项目类别           | 安全现状评价 |
| 项目组长                       | 侯拴龙  | 报告审核人            | 田平雪    |
| 参与编制的安全评价师                 | 宁 博  | 参与项目的注册<br>安全工程师 | 侯拴龙    |
|                            | 侯继凤  |                  |        |
|                            | 武 辉  |                  |        |
|                            | 李珀鋈  |                  |        |
|                            | 隋志强  |                  |        |
| 到现场开展工作情况<br>(次数、人员、时间、任务) | <p>我公司于 2024 年 04 月 11 日对晋中市世达车队内部加油站进行了现场勘察，并于 2024 年 04 月 28 日进行了现场复核。</p>   |                  |        |

现场调研图片



安全评价结论

山西新安正安全技术服务有限公司认为：晋中市世达车队内部加油站在安全储存方面符合安全生产相关法律法规、标准和规范的要求，具备安全运行条件。