

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	神池县西北加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	<p>神池县西北加油站位于神池县崞水路北，法定代表人张生文，企业类型为股份合作制。加油站罩棚下分两排设置4座加油岛，每座加油岛上分别设有1台自吸泵加油机(其中2台汽油双枪加油机、1台柴油双枪加油机、1台汽油柴油双枪加油机)，共计4台。油罐设置在站房西北侧的油罐区，设有7个S/F型双层埋地油罐，其中1个50m³埋地汽油罐，2个20m³埋地汽油罐，1个15m³埋地汽油罐，1个50m³埋地柴油罐，2个20m³埋地柴油罐，汽油、柴油罐的油品总容积195m³，柴油折半后油品总容积150m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的等级划分标准，为二级加油站。</p>		
报告提交时间	2024.11	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	刘倩倩	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤 李珀鋈 武 辉 宁 博 隋志强	参与项目的注册安全工程师	刘倩倩
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	<p>2024年10月15日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。</p> <p>2024年10月28日现场复查。</p>		
现场调研图片			
安全评价结论	<p>山西新安正安全技术服务有限公司通过对神池县西北加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。</p>		