


山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	孝义市兴达加油站安全现状评价		
安全评价项目简介	<p>孝义市兴达加油站位于山西省吕梁市孝义市大孝堡镇马庄营村。加油站坐西朝东布置，面向东侧汾介线敞开，周边交通便利。</p> <p>加油站站址东侧为汾介线，南侧为安峰机电汽配、便道、民房、架空电力线（杆高 12m，无绝缘层），西侧为敬达汽贸、冀孝线，北侧为新安街、架空电力线（杆高 30m，无绝缘层）。站址周边 50m 范围内无重要公共建筑物。</p> <p>加油站站内共设置有 1 具 50m³ 汽油罐、3 具 50m³ 柴油罐、1 具 50m³ 隔仓罐（1 个 25m³ 汽油分仓、1 个 25m³ 柴油分仓），为一级加油站。</p> <p>加油站采用自流密闭卸油、潜泵式加油工艺，设置有 4 台潜泵式双枪汽油加油机、4 台潜泵式双枪柴油加油机，并设置有卸油油气回收、加油油气回收。</p>		
报告提交时间	2024.9	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	侯拴龙	报告审核人	田平雪
	宁博	参与项目的注册安全工程师	侯拴龙
	侯继凤		
	武辉		
	李珀鋈		
	隋志强		
到现场开展工作情况(次数、人员、时间、任务)	我公司于 2024 年 04 月 25 日对孝义市兴达加油站进行了现场勘察，并于 2024 年 07 月 10 日进行了现场复核。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为：孝义市兴达加油站符合安全生产相关法律法规、标准和规范的要求，具备安全运行条件。		