

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西鑫海公路物资有限公司加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	该加油站位于太原市许坦西街 39 号，座北朝南，东面为车库和门卫室（三类保护物），西面为坞城中路，北面为公路局家属院（三类保护物），南面为许坦西街。该站有 5 个埋地 SF 型双层油罐，其中 3 个 40m³ 汽油罐，2 个 30m³ 柴油罐，4 台潜油泵型加油机。		
报告提交时间	2025. 3	评价项目类别	现状评价
项目组长	马玉琢	报告审核人	李小强
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	
	侯继凤		
	卢转英		
	梁志刚		
	马旭峰		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 2 月 28 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为山西鑫海公路物资有限公司加油站经营条件符合安全要求。		