

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	古交市大川加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	该加油站位于古交市郝家庄，座西朝东，北面为阿富汗汽车装潢二部，东面为太谷路，南面为民房和汽车修理部，西面为单层民房。该站有 SF 双层埋地油罐 4 个：其中 20m³ 汽油罐 3 个、20m³ 柴油罐 1 个；4 台潜油泵型 6 枪加油机。		
报告提交时间	2025. 3	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	马玉琢	报告审核人	李小强
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	马玉琢
	侯继凤		
	卢转英		
	梁志刚		
	马旭峰		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 2 月 17 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为古交市大川加油站经营条件符合安全要求。		