

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	代县雁旅加油站新建加油站项目安全验收评价报告		
安全评价项目简介	代县雁旅加油站位于山西省忻州市代县上馆镇西关村绕城路东侧 50 米，法定代表人张锁军，企业性质为个人独资企业。代县雁旅加油站新建加油站项目总占地面积为 4336.5m²。站区东侧设有一座单层站房（框架结构），建筑面积 216m²；站房西侧设有一座钢制螺栓球网架结构罩棚，投影面积 785.2m²（建筑面积为投影面积的一半）；加油罩棚下设四条加油车道（两条单加油车道、两条双加油车道）。站内道路为混凝土路面，进、出口分开设置。主要经营汽油、柴油，服务对象为各种机动车辆，所经营的汽油、柴油由油库配送，运输方式为公路运输。油罐内油品液位检测采用人工量油与液位仪自动测量相结合的方法。加油采用潜油泵式加油工艺，并设置加油、卸油油气回收系统。设有三排六座加油岛，设有 6 台潜油泵式双枪加油机（其中 2 台柴油潜油泵型双枪加油机，1 台汽油/柴油潜油泵型双枪加油机，3 台汽油潜油泵型双枪加油机）。罩棚行车道下设有承重油罐区，内置卧式 S/F 型双层储罐 8 个，其中汽油罐 25m³×4，柴油罐 25m³×4，油品总容积 200m³，柴油折半后油品总容积为 150m³，本项目为二级加油站。		
报告提交时间	2025. 6	评价项目类别	安全验收评价
项目组长	刘倩倩	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	刘倩倩
	李珀鋈		
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 4 月 3 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。 2025 年 4 月 27 日现场复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	通过对代县雁旅加油站新建加油站项目的安全验收评价，山西新安正安全技术服务有限公司通过评价认为：代县雁旅加油站新建加油站项目符合安全生产相关法律、法规、标准和规范的要求，具备安全运营的条件。		

