

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

| | | | |
|----------------------------|---|--------------|--------|
| 安全评价项目名称 | 中国石化销售股份有限公司山西忻州五寨三岔北加油站安全现状评价报告 | | |
| 安全评价项目简介 | <p>中国石化销售股份有限公司山西忻州五寨三岔北加油站位于山西省忻州市五寨县三岔镇，法定代表人张志光，企业性质为股份有限公司分公司（非上市、外商投资企业投资）。加油站分两排共设置六座加油岛，设置6台潜油泵式双枪加油机，（其中1台汽油双枪加油机，5台柴油双枪加油机）。油罐位于站房西侧油罐区，设置5个S/F型双层埋地油罐，其中汽油罐30m³×1，柴油罐30m³×4，汽油、柴油罐的油品总容积150m³，柴油折半后油品总容积90m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为三级加油站。</p> | | |
| 报告提交时间 | 2025.7 | 评价项目类别 | 安全现状评价 |
| 项目组长 | 刘倩倩 | 报告审核人 | 田平雪 |
| 参与编制的安全评价师 | 侯继凤 | 参与项目的注册安全工程师 | 刘倩倩 |
| | 武辉 | | |
| | 宁博 | | |
| | 隋志强 | | |
| 到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务) | <p>2025年6月14日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。 2025年6月27日现场复查。</p> | | |
| 现场调研图片 |  | | |
| 安全评价结论 | <p>山西新安正安全技术服务有限公司通过对中国石化销售股份有限公司山西忻州五寨三岔北加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。</p> | | |