

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	清徐县学东加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	该加油站位于清徐县王答乡郝村 208 国道路西北 2 号，座西朝东，南面为乡村道路和门面房（三类保护物），北面为二层门面房（三类保护物），西面是农田，东面是 208 国道。该站地埋 SF 型双层油罐 3 个，其中 1 个 50m <sup>3</sup> 和 1 个 30m <sup>3</sup> 柴油罐，1 个 30m <sup>3</sup> 汽油罐；6 台自吸式加油机，其中 3 台双泵双枪加油机、3 台单泵双枪加油机。		
报告提交时间	2025. 8	评价项目类别	现状评价
项目组长	马玉琢	报告审核人	李小强
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	马玉琢
	侯继凤		
	卢转英		
	梁志刚		
	马旭峰		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 7 月 15 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为清徐县学东加油站经营条件符合安全要求。		