山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

	中国石化销售股份有限公司山西太原太茅加油站安全现状评价报		
安全评价项目名称	告		
安全评价项目简介	加油站址位于太原市小店区加节村南,坐西向东,东面为平阳南路,西面为石油公司住宅楼(三类保护物),北面为汾东北路西一巷,南面为超市和办公楼(均为三类保护物)。该站5个埋地双层油罐,其中1个30m³柴油罐,4个30m³汽油罐;6台潜油泵型加油机(4台潜油泵型四枪加油站,2台潜油泵型六枪加油机)。		
报告提交时间	2025. 9	评价项目类别	现状评价
项目组长	马玉琢	报告审核人	李小强
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	
	侯继凤		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025年7月28日评价组相关人员前往现场进行勘察,开展评价工作。		
现场调研图片	THE TALE SINOPEC		
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为中国石化销售股份有限公司山西太原太茅加油站经营条件符合安全要求。		