

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	汾阳市盛佳源加油站有限公司安全现状评价报告		
安全评价项目简介	加油站位于汾阳市三泉镇赵家堡村 01，座北朝南，座北朝南，东侧为龙泉集团铸造焦水泥有限公司自行车车棚和门房，南侧为韩石线，西侧为林地，北侧为二层办公楼。该站埋地双层 SF 型油罐 4 个，其中 2 个 15m³ 汽油罐，2 个 20m³ 柴油罐，4 台自吸泵型单枪加油机。		
报告提交时间	2025. 9	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	马玉琢	报告审核人	李小强
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	马玉琢
	侯继凤		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 7 月 22 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为汾阳市盛佳源加油站有限公司经营条件符合安全要求。		