

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	中国石油天然气股份有限公司山西晋中销售分公司和顺滨河加油站罐区改造项目安全验收评价		
安全评价项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司山西晋中销售分公司和顺滨河加油站罐区改造项目位于山西省晋中市和顺县滨河路。加油站坐东北朝西南，东北侧为林和御悦小区物业办公用房（三类保护物）及三类民用建筑、发电机房（按丙类物品生产厂房）、箱式变压器（按丙类物品生产厂房）、架空电力线（杆高 12m）、高层住宅楼（一类保护物），东南侧为滨河首府小区二层门房（三类保护物）、箱式变压器（按丙类物品生产厂房）、架空通信线，西南侧为滨河路（城市主干路），西北侧为彩钢建筑（三类保护物）、汽修用房（明火地点或散发火花地点）。</p> <p>该加油站利旧单层站房一座（建筑面积 234 m<sup>2</sup>），利旧通过式洗车房一座（建筑面积 68.97 m<sup>2</sup>），利旧罩棚一座（投影面积 607 m<sup>2</sup>）；储罐区共布置 S/F 双层油罐 4 个，其中汽油罐 3 个（30m<sup>3</sup>×3），柴油罐 1 个（30m<sup>3</sup>×1），储罐总容量 120m<sup>3</sup>，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156—2021）加油站等级计算中柴油减半原则，折合容积为 105m<sup>3</sup>，该站属于二级加油站</p>		
报告提交时间	2025.9	评价项目类别	安全验收评价
项目组长	侯拴龙	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁 博 侯继凤 武 辉 隋志强	参与项目的注册安全工程师	侯拴龙
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 8 月 25 日评价组相关人员前往现场进行勘察,开展评价工作。 2025 年 8 月 27 日复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	中国石油天然气股份有限公司山西晋中销售分公司和顺滨河加油站罐区改造项目符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定，具备安全运营条件		