山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

| 安全评价项目名称 | 繁峙县三利石化有限责任公司安全现状评价报告 | | |
|------------------------|--|------------------|--------|
| 安全评价项目简介 | 繁峙县三利石化有限责任公司位于繁峙县东山乡联兴经济开发区,法定代表人耿峰,企业性质为有限责任公司(自然人投资或控股)。加油站站房北侧设置两排四座加油岛,每座加油岛上设置1台潜油泵双枪加油机(其中3台汽油潜油泵双枪加油机、1台柴油潜油泵双枪加油机),共计4台,站房西侧的油罐区设置有3座S/F型双层埋地油罐,其中汽油罐2个(25m³×2),柴油罐1个(30m³×1),汽油、柴油罐总容积80m³,柴油折半计算后容积为65m³,根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的等级划分标准,为三级加油站。 | | |
| 报告提交时间 | 2025. 10 | 评价项目类别 | 安全现状评价 |
| 项目组长 | 刘倩倩 | 报告审核人 | 田平雪 |
| 参与编制的安全评价师 | 侯继凤 武辉 宁博 隋志强 | 参与项目的注册安 全工程师 | 刘倩倩 |
| 到现场开展工作情况(次数、人员、时间、任务) | 2025年7月2日,项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料,提出整改意见。 2025年10月17日现场复查。 | | |
| 现场调研图片 | | | |
| 安全评价结论 | 山西新安正安全技术服务有限公司通过对繁峙县三利石化有限责任公司进行安全现状评价后,认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求,符合安全运营条件的要求。 | | |