

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	中国石化销售股份有限公司山西太原北邵加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	加油站址位于太原市晋源区北邵村东，座东朝西，西面为 307 国道，东面为农田，北面为三层综合楼，南面为二层民房和门面房。该站 4 个埋地钢制油罐，其中 1 个 30m³ 埋地汽油罐，1 个 50m³ 埋地汽油罐（停用，已打盲板），2 个 50m³ 埋地柴油罐（其中一个停用，已打盲板），6 台自吸泵型单枪加油机（停用 4 台）。		
报告提交时间	2025. 10	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	马玉琢	报告审核人	李小强
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	马玉琢
	侯继凤		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 8 月 25 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为中国石化销售股份有限公司山西太原北邵加油站经营条件符合安全要求。		