

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山阴安顺加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	山阴安顺加油站位于山阴县岱岳镇关岱岳村，法定代表人为吴喜忠，企业类型为集体分支机构（非法人）。加油站站房东侧分两排共设置 2 座加油岛，每座加油岛上设有 3 台潜油泵型加油机，共计 6 台（其中 2 台汽油双枪加油机，2 台汽油单枪加油机，2 台柴油双枪加油机）。油罐设置在站房西北侧油罐区，设有 7 个 SF 型双层埋地油罐，其中 3 个 25m³ 埋地汽油罐，2 个 25m³ 埋地柴油罐，2 个 30m³ 埋地柴油罐，汽油、柴油罐总容积 185m³，柴油罐折半计算后容积为 130m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为二级加油站。		
报告提交时间	2025.10	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	刘倩倩	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继风	参与项目的注册安全工程师	刘倩倩
	武 辉		
	宁 博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 8 月 29 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。 2025 年 10 月 12 日现场复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对山阴安顺加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		