

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	翼城县凯隆加油站安全现状评价		
安全评价项目简介	翼城县凯隆加油站位于山西省临汾市翼城县隆化镇上吴西村，加油站坐北朝南布置，站区东侧为民房，西侧为洗车房，南侧为晋韩路(主干路)，北侧为架空通讯线和空地。站区 50m 范围内无重要公共建筑物。 加油站站房前分两排设置 4 座加油岛，加油岛上设有 4 台双枪自吸式加油机。油罐设置在油罐区，设有 5 个 S/F 型双层埋地油罐，其中 1 个 20m³汽油罐和 1 个 30m³汽油罐，2 个 30m³柴油罐和 1 个 20m³柴油罐，汽油、柴油罐的油品总容积 130m³，折后油品总容积 90m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为三级加油站。		
报告提交时间	2025 年 7 月	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	李小强
	李珀鋈		
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 4 月 13 日项目组评价人员赴企业进行现场检查、收集资料，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	该加油站符合标准规范要求。		