


山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西临汾宏通加油站安全现状评价		
安全评价项目简介	山西临汾宏通加油站位于临汾市临浮路千伏村口，加油站坐南朝北布置，站区东侧为乡村道路、架空电力线(杆高 12 米)、民房（三类保护物），西侧为民房（三类保护物），北侧为临浮路，南侧为闲置空房、架空通讯线。站区 50m 范围内无重要公共建筑物。 加油站加油区分两排设置 2 座加油岛，加油岛上设有 3 台双枪潜泵式加油机和 1 台单枪潜泵式加油机（2 台双枪汽油潜泵式加油机，1 台双枪柴油自吸式加油机，1 台单枪柴油自吸式加油机）。油罐区设置在站区西南侧，设有 3 个 S/F 型双层埋地油罐，其中 2 个汽油罐（1 个 20m³、1 个 10m³），1 个 20m³ 柴油罐，汽油、柴油罐的油品总容积 50m³，折后油品总容积 40m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为三级加油站。		
报告提交时间	2025 年 9 月	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	李小强
	李珀鋈		
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 7 月 26 日项目组评价人员赴企业进行现场检查、收集资料，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	该加油站符合标准规范要求。		