

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	古交市炉峪口四通加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	该加油站位于古交市梭峪乡炉峪口村南，座北朝南，南面为娘梭线和煤运专线铁路，北面为民房（三类保护物），西面、东面为空地。该站地埋 SF 型双层油罐 3 个，其中 2 个 20m³ 汽油罐，1 个 20m³ 柴油罐；3 台自吸式加油机（2 台 2 枪，1 台 4 枪）。		
报告提交时间	2025. 11	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	马玉琢	报告审核人	李小强
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	马玉琢
	侯继凤		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 10 月 21 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为古交市炉峪口四通加油站经营条件符合安全要求。		