

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	中国石化销售股份有限公司山西朔州应县第三加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	中国石化销售股份有限公司山西朔州应县第三加油站位于山西省朔州市应县左沙路，法定代表人为安俊杰，企业类型为股份有限公司分公司（非上市、外商投资企业投资）。加油站站房南侧分两排共设置6座加油岛，6台自吸式双枪加油机（其中2台汽油双枪加油机，2台柴油双枪加油机，停用2台加油机）。油罐设置在站房东北侧的油罐区，设有5个SF型双层油罐，其中2个30m <sup>3</sup> 埋地汽油罐，3个30m <sup>3</sup> 埋地柴油罐，汽油、柴油罐的油品总容积150m <sup>3</sup> ，柴油折半后油品总容积105m <sup>3</sup> 。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为二级加油站。		
报告提交时间	2025.12	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	刘倩倩	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤 武 辉 宁 博 隋志强	参与项目的注册安全工程师	刘倩倩
到现场开展工作情况(次数、人员、时间、任务)	2025年10月30日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对中石化销售股份有限公司山西朔州应县第三加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		