

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	清徐县昌信石化有限公司安全现状评价报告				
安全评价项目简介	该加油站位于山西省太原市清徐县徐沟镇 208 国道高花桥南 500 米处路西，座西朝东，南面为二层门面房（三类保护物），北面为乡村道路，西面是河道，东面是 208 国道。该站埋地油罐 4 个：30m ³ 汽油罐 2 个，30m ³ 柴油罐 1 个，25m ³ 柴油罐 1 个，4 台双枪潜油泵型加油机。				
报告提交时间	2025. 12	评价项目类别	现状评价		
项目组长	马玉琢	报告审核人	李小强		
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	马玉琢		
	侯继凤				
	卢转英				
	梁志刚				
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 10 月 15 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。				
现场调研图片					
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为清徐县昌信石化有限公司经营条件符合安全要求。				