

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	沁水县锦源加油站安全现状评价		
安全评价项目简介	沁水县锦源加油站成立于 2002 年 5 月 9 日，经营场所位于晋城市沁水县城滨河南路；共有 4 个埋地油罐，其中 1 个 2×20m³ 隔仓汽油罐，1 个 40m³ 汽油罐，2 个 40m³ 柴油罐；4 台加油机分两排设置在 4 个加油岛上。本次评价要采用安全检查表法、事故树法，对项目证照文书、安全管理、安全风险隐患排查治理、重点监管的危险化学品安全措施、总平面布置、工艺及设施、消防设施及给排水、电气、紧急切断系统和视频安防系统、采暖通风、建（构）筑物、绿化进行安全现状评价。沁水县锦源加油站现运行条件、消防、安全管理符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		
报告提交时间	2025. 10	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的 安全评价师	宁博	参与项目的注册安全工程师	李小强
	侯继凤		
	武辉		
	李珀鋈		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 9 月 24 日，项目评价人员赴该企业进行现场检查、收集资料，提出整改意见，2025 年 10 月 10 日现场复查		
现场调研图片			
安全评价结论	沁水县锦源加油站现运行条件、消防、安全管理符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		