

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	万荣县里望加油城安全现状评价报告		
安全评价项目简介	<p>万荣县里望加油城位于万荣县里望乡里望村南街，坐西朝东布置，东侧为张高线（次干路、支路）及一组南北走向的架空通讯线，东北侧有一条南北走线的架空电力线（杆高 9m），西侧为空地，北侧和南侧均为民房（三类保护物），西北侧有一组东西走向架空电力线（杆高 9m）。加油站东侧面朝张高线敞开，加油站周边 50m 范围内无重要公共建筑物。</p> <p>该加油站油品最大库存容量 75m³，其中汽油最大储存能力为 50m³，柴油的最大储存能力为 25m³（折算后体积为 12.5m³），据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准 V=62.5m³，该站为三级加油站。</p>		
报告提交时间	2025. 10	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁 博 侯继凤 武 辉 隋志强	参与项目的注册安全工程师	李小强
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025 年 8 月 22 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片	 		
	 		
安全评价结论	万荣县里望加油城符合安全生产相关法律、法规、标准和规范的要求，具备安全运行条件。		