

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西祥明盛能源有限公司安全现状评价报告		
安全评价项目简介	该加油站位于山西省太原市阳曲县侯村乡青龙镇村阳地2020-G-07号，座北朝南，北面为太原市锁镖金属制品有限公司库房，西面为永鑫木业木材厂库房，南面为京昆线，东面为太原市阳曲县老磨坊食业有限公司在建库房，东面是208国道。该站埋地油罐5个：50m ³ 汽油罐1个，30m ³ 汽油罐2个，40m ³ 柴油罐2个，4台四枪潜油泵型加油机。		
报告提交时间	2026.1	评价项目类别	现状评价
项目组长	马玉琢	报告审核人	李小强
参与编制的安全评价师	杨富民 侯继凤 卢转英 梁志刚	参与项目的注册安全工程师	马玉琢
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025年12月31日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为山西祥明盛能源有限公司经营条件符合安全要求。		