

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	运城市盐湖区东城加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	<p>运城市盐湖区东城加油站位于运城市南环东路 175 号，该加油站坐南朝北布置，加油站东侧为单层商铺（三类保护物），西侧为汽车装潢店（三类保护物），北侧为南环路、架空电力线、架空通讯线，南侧为二层民房（三类保护物），站区 50m 范围内无重要公共建筑物。</p> <p>加油站站房前共设置 5 台双枪自吸式加油机。油罐设置在车行道下，设有 4 个 S/F 型双层埋地油罐，其中 3 个 20m³ 汽油罐，1 个 20m³ 隔仓罐（两侧隔仓容积均为 10m³，隔仓油罐两侧分别为柴油和汽油），汽油、柴油罐的油品总容积 80m³，折后油品总容积 75m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为三级加油站。</p>		
报告提交时间	2026 年 3 月	评价项目类别	
项目组长	杜泽	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博	参与项目的注册安全工程师	杜泽、宁博、李珀鋈
	武辉		
	隋志强		
	李珀鋈		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2025. 11. 17、2026. 2. 22 杜泽、宁博 赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	该加油站符合标准规范要求。		