

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西昶晟石油化工有限公司大东关加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	加油站营业地址位于太原市杏花岭区柏杨树社区 18 号,座北朝南,西面为住宅楼(二类保护物)和民房(三类保护物),东面为乡村道路,北面为柏杨北街,南面为空地,北侧、东侧各有一条电力线。该站地理 4 个 SF 双层油罐:其中 2 个 40m <sup>3</sup> 汽油罐,1 个 50m <sup>3</sup> 汽油罐,1 个 40m <sup>3</sup> 柴油罐;6 台潜油泵型 4 枪加油机。		
报告提交时间	2026. 5	评价项目类别	现状评价
项目组长	马玉琢	报告审核人	李小强
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	2026. 5
	侯继凤		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 4 月 15 日评价组相关人员前往现场进行勘察,开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为山西昶晟石油化工有限公司大东关加油站经营条件符合安全要求。		