

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西交通实业发展集团有限公司轩岗服务区南区加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	<p>该加油站共设置两排 4 座加油岛，配备 4 台潜油泵型加油机，其中包括 2 台汽油 4 枪加油机，2 台柴油双枪加油机。油罐设置于站区西南侧的油罐区内，油罐区共设有 5 个 S/F 型双层埋地油罐，包含 3 个汽油罐（单罐容积 50m<sup>3</sup>）与 2 个柴油罐（单罐容积 50m<sup>3</sup>）；汽油与柴油罐总容积为 250m<sup>3</sup>，按照规定柴油容积折半计算后总容积为 200m<sup>3</sup>。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，为三级加油站。</p>		
报告提交时间	2026 年 5 月	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	张翠花	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	侯继凤	参与项目的注册安全工程师	张翠花
	武辉		
	宁博		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 4 月 14 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对山西交通实业发展集团有限公司轩岗服务区南区加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		