

## 山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	祁县财茂加油站安全现状评价		
安全评价项目简介	<p>祁县财茂加油站成立于2018年12月04日，经营场所位于山西省晋中市祁县北环西路173号，投资人为：范贵礼。该站共有4个埋地油罐，其中2个30m<sup>3</sup>汽油罐，2个30m<sup>3</sup>柴油罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021的等级划分标准（见表2-2），该站油罐总容积为120m<sup>3</sup>，折算后容积为90m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入），为三级加油站。该站站房位于站区中部，为单层砖混结构，耐火等级为二级，设有营业厅，辅助用房设置在站区的东南角，为单层砖混结构，耐火等级为二级；加油区位于站区南侧，共设有4台四枪加油机（潜油泵式，其中3台加油枪均封堵了一条加油管道）；加油站油罐区位于站区的西北侧的围堤内，围堤内并排设置了5个SF双层储罐，自东向西依次设置为汽油、汽油、柴油、柴油、柴油（其中5号柴油罐停用）。</p>		
报告提交时间	2026.4	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	董猛	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博 侯继凤 武辉 隋志强	参与项目的注册安全工程师	董猛
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026年4月1日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料。		
现场调研图片			
安全评价结论	<p>山西新安正安全技术服务有限公司通过对祁县财茂加油站进行安全现状评价后，认为该加油站符合安全生产相关法律法规、标准和规范的要求，具备安全运行条件。</p>		