

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	祁县发达加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	祁县发达加油站成立于 2002 年 07 月 09 日，经营场所位于山西省晋中市祁县东观镇大贾村，投资人为：毛群芳。该站共有 4 个埋地油罐，其中 3 个 25m³ 汽油罐，1 个 25m³ 柴油罐。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 的等级划分标准（见表 2-2），该站油罐总容积为 100m³，折算后容积为 87.5m³（柴油罐容积折半计入），为三级加油站。该站站房位于站区北侧，为二层砖混结构，耐火等级为二级，站区西侧设置有洗车房。加油区位于站区中部，共设有 4 台双枪加油机，加油作业区上方设置有 1 座净空高度为 6m 的钢网架结构罩棚。加油站油罐区位于站区的东北侧的围堤内，围堤内并排设置了 4 个 SF 双层储罐，卸油口位于油罐区的南侧，共设有 5 个密闭接口，其中 4 个密闭卸油口，1 个油气回收接口。加油区罩棚下设 2 条单车道，1 条双车道，站区北侧、西侧、东侧设置有 2.2m 高的实体围墙，南侧为 108 国道。		
报告提交时间	2026. 5	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	董猛	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博	参与项目的注册安全工程师	董猛
	侯继凤		
	武辉		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 4 月 15 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。2026 年 4 月 18 日现场复查，		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对祁县发达加油站安全现状评价报告进行安全现状评价后，认为该加油站符合安全生产相关法律法规、标准和规范的要求，具备安全运行条件。		