

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西德源兴能源股份有限公司高平加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	山西德源兴能源股份有限公司高平加油站成立于2023年10月24日，位于山西省晋城市高平市北诗镇丹水村，于2026年6月12日负责人变更为陈飞。该站设有埋地油罐4座（汽油罐2×30m³，柴油罐2×30m³）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021的等级划分标准（见表2-2），该站油罐总容积为120m³，折算后容积为90m³（柴油罐容积折半计入），为三级加油站。加油站站房设置在站区东北侧，单层砖混结构建筑，耐火等级为二级，辅助用房包括洗车房和旱厕。旱厕位于站区东北侧，混砖结构。洗车房位于站区西南侧，钢结构。加油区位于站区中部，共设有4台单枪加油机，加油作业区上方设置有1座净空高度为7m的钢网架结构罩棚。加油站储罐区位于站区西北侧，围堤内并排设置了4个油罐，单排布置，分别设置在两个防渗罐池内，每个防渗罐池内分别设置有一个汽油罐和一个柴油罐，卸油口位于油罐区的西侧，共设有5个密闭接口，其中4个密闭卸油口，1个油气回收接口。加油区罩棚下设2条单车道，1条双车道，加油站面朝董附线敞开，其余三面设2.2m高实体围墙。		
报告提交时间	2026.6	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	苗超	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博	参与项目的注册安全工程师	苗超
	杜泽		
	武辉		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026年6月11日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。2026年6月12日现场复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对山西德源兴能源股份有限公司高平加油站进行安全现状评价后，认为该加油站符合安全生产相关法律法规、标准和规范的要求，具备安全运行条件。		