

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	介休市公交成品油销售有限公司安全现状评价		
安全评价项目简介	介休市公交成品油销售有限公司位于山西省晋中市介休市义棠镇师屯北村东，该站坐东南朝西北，东北侧为戊类厂房；东南侧为耕地和架空通讯线；西南侧为门面房（三类保护物）；西北侧为108国道。		
报告提交时间	2026. 7	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博	参与项目的注册安全工程师	李小强
	侯继凤		
	武辉		
	董猛		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026年6月3日项目组成员赶赴加油站现场进行勘察。		
现场调研图片	 		
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对介休市公交成品油销售有限公司进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件、消防、安全管理符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		