

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

|                            |                                                                                                                                                             |              |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 安全评价项目名称                   | 山西高速石化有限责任公司霍州服务区东区加油站安全现状评价报告                                                                                                                              |              |      |
| 安全评价项目简介                   | 该加油站位于位于山西省临汾市霍州市陶唐峪乡京昆高速公路霍州服务区，坐东朝西，东面为服务区污水处理站和电力线，西面为京昆高速，北面为服务区停车位和通讯线，南面为服务区停车位和综合楼。该站埋地 4 个 50m³ 单层油罐（防渗罐池）：50m³ 汽油储罐 3 个、50m³ 柴油储罐 1 个，4 台潜油泵四枪加油机。 |              |      |
| 报告提交时间                     | 2026. 8                                                                                                                                                     | 评价项目类别       | 现状评价 |
| 项目组长                       | 李小强                                                                                                                                                         | 报告审核人        | 马玉琢  |
| 参与编制的安全评价师                 | 杨富民                                                                                                                                                         | 参与项目的注册安全工程师 | 李小强  |
|                            | 田平雪                                                                                                                                                         |              |      |
|                            | 卢转英                                                                                                                                                         |              |      |
|                            | 梁志刚                                                                                                                                                         |              |      |
| 到现场开展工作情况<br>(次数、人员、时间、任务) | 2026 年 7 月 23 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。                                                                                                                      |              |      |
| 现场调研图片                     |                                                                          |              |      |
| 安全评价结论                     | 山西新安正安全技术服务有限公司认为山西高速石化有限责任公司霍州服务区东区加油站经营条件符合安全要求。                                                                                                          |              |      |