

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	中国供销石油（山西）有限公司阳泉小河加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	加油站该站坐南朝北，东面为荒地、废弃房屋（三类保护物）及架空通信线，南面为空地，西面为厕所（三类保护物）及停车场，北面为阳铝街及架空通信线。双枪汽油加油机 1 台，双枪柴油加油机 1 台，双枪汽柴油加油机 2 台。设有 30m³汽油储罐 2 个，30m³柴油储罐 2 个。		
报告提交时间	2026. 8	评价项目类别	现状评价
项目组长	周建国	报告审核人	许巧娟
参与编制的安全评价师	李鑫	参与项目的注册安全工程师	周建国
	杨富民		
	田平雪		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作情况（次数、人员、时间、任务）	2026 年 6 月 25 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为中国供销石油（山西）有限公司阳泉小河加油站经营条件符合安全要求。		