

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县阳泉北站加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	该加油站位于山西省阳泉市孟县秀水镇水泉村，加油站坐西南朝东北，东南面为耕地，西南面为空地，西北面为民房，东北面为双阳线。该站双枪汽油加油机 2 台，双枪汽柴油加油机 2 台，双枪柴油加油机 2 台。30m³汽油储罐 3 个、30m³柴油储罐 2 个，油罐折算总容积为 120m³，为二级加油站。		
报告提交时间	2026. 4	评价项目类别	现状评价
项目组长	周建国	报告审核人	许巧娟
参与编制的安全评价师	李 鑫	参与项目的注册安全工程师	周建国
	侯继凤		
	梁志刚		
	杨富民		
	卢转英		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 3 月 20 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为中国供销石油（山西）有限公司阳泉盂县阳泉北站加油站经营条件符合安全要求。		