

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	阳泉市富天加油站新建项目安全验收评价报告		
安全评价项目简介	该站坐南朝北布置，东侧为空地，南侧为护坡、居民楼及架空电力线，西侧为护坡及架空电力线，北侧为平阳西街及架空电力线。50m ³ 柴油罐 1 座、30m ³ 汽油罐 4 座；四枪汽油加油机 4 台；四枪汽柴油加油机 2 台。		
报告提交时间	2026. 5	评价项目类别	验收评价
项目组长	周建国	报告审核人	许巧娟
参与编制的安全评价师	李鑫	参与项目的注册安全工程师	周建国
	杨富民		
	侯继凤		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作情况（次数、人员、时间、任务）	2026 年 1 月 13 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为阳泉市富天加油站经营条件符合安全要求。		