

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	阳泉市茂泉石油销售有限公司安全现状评价报告		
安全评价项目简介	该加油站位于阳泉盂县秀水镇西城武村双阳线南，坐南朝北，东面为乡村路，西面、南面为空地，北面为双阳线。该站双枪汽油加油机 3 台，双枪汽柴油加油机 3 台。油罐区设有 30m³汽油储罐 2 个，30m³柴油储罐 3 个，油罐折算总容积为 105m³，为二级加油站。		
报告提交时间	2026. 6	评价项目类别	现状评价
项目组长	周建国	报告审核人	许巧娟
参与编制的安全评价师	李 鑫	参与项目的注册安全工程师	周建国
	侯继凤		
	梁志刚		
	杨富民		
	卢转英		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 5 月 22 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为阳泉市茂泉石油销售有限公司经营条件符合安全要求。		