

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	阳泉市顺通加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	加油站该站坐西朝东，东面为 207 国道，南面为河南口桥及架空电力线、架空通信线，西面为山沟，北面为鑫旺耐火材料有限公司。双枪汽油加油机 2 台，双枪柴油加油机 2 台。20m³汽油储罐 1 个，40m³汽油储罐 1 个，40m³柴油储罐 2 个。		
报告提交时间	2026. 8	评价项目类别	现状评价
项目组长	周建国	报告审核人	许巧娟
参与编制的 安全评价师	李鑫	参与项目的注册安全工程师	周建国
	杨富民		
	田平雪		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作 情况 (次数、人员、 时间、任务)	2026 年 8 月 2 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为阳泉市顺通加油站经营条件符合安全要求。		