
山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

<table>
<tr><td>安全评价项目名称</td><td colspan="3">临猗县西城加油站安全现状评价报告</td></tr>
<tr><td>安全评价项目简介</td><td colspan="3">临猗县西城加油站位于运城市临猗县城西郊，该站坐北朝南，站外东、北侧为民房，南侧为临风线（主干路），西侧为丰喜废旧生活区。站区地理位置较好，站区 50m 范围之内无重要公共建筑。
该站共设置 5 台加油机，油罐位于罩棚正下方，5 个油罐（其中 2 个 19m³ 汽油罐，1 个 38m³ 汽油罐，2 个 38m³ 柴油罐）埋地设置。该加油站油品最大库存容量 152m³，其中汽油最大储存能力为 76m³，柴油的最大储存能力为 76m³（折算后体积为 38m³），据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准 V=114m³，该站为二级加油站。</td></tr>
<tr><td>报告提交时间</td><td>2026 年 9 月</td><td>评价项目类别</td><td>安全现状评价</td></tr>
<tr><td>项目组长</td><td>李小强</td><td>报告审核人</td><td>田平雪</td></tr>
<tr><td rowspan="5">参与编制的安全评价师</td><td>杜泽</td><td rowspan="5">参与项目的注册安全工程师</td><td rowspan="5">宁博
杜泽、李珀鋆</td></tr>
<tr><td>宁博</td></tr>
<tr><td>武辉</td></tr>
<tr><td>卢转英</td></tr>
<tr><td>李珀鋆</td></tr>
<tr><td>到现场开展工作情况（次数、人员、时间、任务）</td><td colspan="3">2026.9.6 李小强、宁博赴企业进行现场调查，资料收集，提出整改意见。</td></tr>
<tr><td>现场调研图片</td><td colspan="3">
</td></tr>
<tr><td>安全评价结论</td><td colspan="3">该加油站符合标准规范要求</td></tr>
</table>