

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	大同市云冈区恒通石油销售有限责任公司安全现状评价报告		
安全评价项目简介	大同市云冈区恒通石油销售有限责任公司位于大同市云冈区口泉乡杨家窑村西北，该站坐北朝南，加油站东侧为绿化带；西侧为塔山园区公路和一座防冻液仓库（丙类物品库房）；南侧为塔山园区公路；北侧为空地、有架空电力线（杆高 12m）、架空通讯线（杆高 12m）和一座光伏电站（按丙类物品生产厂房进行检查）。		
报告提交时间	2026. 7	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博	参与项目的注册安全工程师	李小强
	侯继凤		
	武辉		
	董猛		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 6 月 23 日项目组成员赶赴加油站现场进行勘察。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对大同市云冈区恒通石油销售有限责任公司进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件、消防、安全管理符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		