


山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	临猗县西城加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	临猗县西城加油站位于运城市临猗县城西郊，该站坐北朝南，站外东、北侧为民房，南侧为临风线（主干路），西侧为丰喜废旧生活区。站区地理位置较好，站区 50m 范围之内无重要公共建筑。 该站共设置 5 台加油机，油罐位于罩棚正下方，5 个油罐（其中 2 个 19m³ 汽油罐，1 个 38m³ 汽油罐，2 个 38m³ 柴油罐）埋地设置。该加油站油品最大库存容量 152m³，其中汽油最大储存能力为 76m³，柴油的最大储存能力为 76m³（折算后体积为 38m³），据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准 V=114m³，该站为二级加油站。		
报告提交时间	2026 年 9 月	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	杜泽	参与项目的注册安全工程师	李小强、宁博 杜泽、李珀鋈
	宁博		
	卢转英		
	李珀鋈		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026.9.6 李小强、宁博赴企业进行现场调查，资料收集，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	该加油站符合标准规范要求		