

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西钦泰能源有限责任公司安全现状评价报告		
安全评价项目简介	山西钦泰能源有限责任公司位山西省忻州市代县上馆镇西关村 108 国道与 009 乡道交叉口东北角，法定代表人张世平。加油站罩棚下分两排共设置 5 座加油岛，5 台潜油泵加油机（其中 3 台汽油四枪加油机，2 台柴油双枪加油机）。油罐设置在站区东北侧的油罐区，设置 6 个埋地 S/F 双层油罐，其中 2 个 50m³埋地汽油罐、1 个 30m³埋地汽油罐、3 个 50m³埋地柴油罐。汽油、柴油罐的油品总容积 280m³，折后油品总容积 205m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准，该站为一级加油站。		
报告提交时间	2026.8	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	白明玉	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博	参与项目的注册安全工程师	白明玉
	侯继凤		
	武辉		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 7 月 3 日，项目组评价人员赴该企业进行现场调查、收集资料，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对山西钦泰能源有限责任公司进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		