

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	泽州县下村镇史村金马加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	泽州县下村镇史村金马加油站位于山西省泽州县下村镇史村，该站坐北朝南，加油站南侧为站前公路大东线；北侧为洗车房（独立营业执照，不在本次评价范围中）；西侧为便道、汽车服务门面房；东侧为门面房（三类保护物）；东南侧有一条架空高压电力线；西北侧有一条架空通讯线。		
报告提交时间	2026. 5	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	苗超	报告审核人	田平雪
参与编制的 安全评价师	宁博	参与项目的注册安全工程师	苗超
	杜泽		
	武辉		
	隋志强		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 4 月 1 日，项目赶赴加油站现场进行了勘察。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司通过对泽州县下村镇史村金马加油站进行安全现状评价后，认为该加油站现运行条件、消防、安全管理符合相关法律、法规、标准、规范的要求，符合安全运营条件的要求。		