

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	融通海油能源有限责任公司朔州市朔城区振华东街加油站改造项目安全验收评价		
安全评价项目简介	融通海油能源有限责任公司朔州市朔城区振华东街加油站改造项目位于山西省朔州市朔城区振华东街 28 号。加油站坐东朝西布置，面向西侧开发北路敞开。 融通海油能源有限责任公司朔州市朔城区振华东街加油站成立于 2024 年 12 月 26 日，是融通海油能源有限责任公司分公司。 融通海油能源有限责任公司朔州市朔城区振华东街加油站改造项目用地面积为 1500 m²。站区东侧设有 1 座单层站房，建筑面积 204.77 m²；站区西侧建设有一座钢结构罩棚，投影面积为 418 m²；罩棚下设有 2 条单车道及 1 条双车道，单车道宽度为 5m，双车道宽度为 9m，站内道路、地坪均采用混凝土进行了硬化。进口、出口分开设置。 本次评价主要采用安全检查表法、预先危险性分析、事故树分析法、爆炸冲击波评价法评价，对项目站址选择及总平面布置单元、工艺及设施单元、消防设施及给排水单元、电气装置单元、采暖、通风、建筑物、绿化单元、安全管理单元、重点监管危险化学品单元、安全设施设计中提出的安全措施落实情况进行安全验收评价。融通海油能源有限责任公司朔州市朔城区振华东街加油站改造项目符合安全设施“三同时”的要求，具备安全验收条件，符合安全生产相关法律法规、标准和要求的要求，具备安全设施竣工验收的条件。		
报告提交时间	2025. 11	评价项目类别	安全验收评价
项目组长	侯拴龙	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	宁博	参与项目的注册安全工程师	侯拴龙
	侯继凤		
	武辉		
	隋志强		
到现场开展工作情况(次数、人员、时间、任务)	2025 年 10 月 18 日，项目评价人员赴该企业进行现场检查、收集资料，提出整改意见，2025 年 10 月 30 日现场复查。		
现场调研图片			
安全评价结论	融通海油能源有限责任公司朔州市朔城区振华东街加油站改造项目符合安全设施“三同时”的要求，具备安全验收条件，符合安全生产相关法律法规、标准和要求的要求，具备安全设施竣工验收的条件。		

