

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	河津市振兴电厂加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	<p>河津市振兴电厂加油站位于河津市干涧村口，该站坐东朝西布置，东侧为废弃民房和民房（三类保护物）；西侧为 209 国道（主干路）；南侧为乡村道路（次干路），路对面为民房（三类保护物）；北侧为停车场（三类保护物）。站区地理位置较好，站区 50m 范围之内无重要公共建筑。</p> <p>该站共设置 4 台加油机，油罐位站区南侧，4 个油罐（其中 2 个 20m³ 汽油罐，2 个 20m³ 柴油罐）埋地设置。该加油站油品最大库存容量 80m³，其中汽油最大储存能力为 40m³，柴油的最大储存能力为 40m³（折算后体积为 20m³），据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的等级划分标准 V=60m³，该站为三级加油站。</p>		
报告提交时间	2026 年 10 月	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	李小强	报告审核人	田平雪
参与编制的安全评价师	杜泽	参与项目的注册安全工程师	李小强、宁博 杜泽、李珀鋈
	宁博		
	卢转英		
	武辉		
	李珀鋈		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026. 10. 10 李小强、杜泽赴企业进行现场调查，资料收集，提出整改意见。		
现场调研图片			
安全评价结论	该加油站符合标准规范要求		