

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	汾阳市光明石油有限公司安全现状评价报告		
安全评价项目简介	该加油站位于汾阳市肖家庄镇潞城村，坐西北朝东南，西南面为在建加气站，西北面为农田，东南面为 307 国道，东北面为乡村小路。该站埋地单层油罐（设有防渗罐池）6 个，其中 2 个 35m³ 汽油罐，4 个 40m³ 柴油罐，5 台潜油泵型双枪加油机。		
报告提交时间	2026. 10	评价项目类别	现状评价
项目组长	李小强	报告审核人	马玉琢
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	李小强、杨富民
	田平雪		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 9 月 3 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为汾阳市光明石油有限公司经营条件符合安全要求。		