

山西新安正安全技术服务有限公司安全评价报告信息公示表

安全评价项目名称	山西高速石化有限责任公司杏花服务区北区加油站安全现状评价报告		
安全评价项目简介	该加油站位于位于山西省吕梁市汾阳市杏花镇小相村，座北朝南，北面为高速公路办公楼，西面为空地，东面为服务区，南面为青银高速。该站埋地双层油罐 5 个，其中 3 个 50m³ 埋地汽油罐，2 个 50m³ 埋地柴油罐，4 台自吸泵型双枪加油机。		
报告提交时间	2026. 10	评价项目类别	安全现状评价
项目组长	李小强	报告审核人	马玉琢
参与编制的安全评价师	杨富民	参与项目的注册安全工程师	李小强、杨富民
	田平雪		
	卢转英		
	梁志刚		
到现场开展工作情况 (次数、人员、时间、任务)	2026 年 9 月 1 日评价组相关人员前往现场进行勘察，开展评价工作。		
现场调研图片			
安全评价结论	山西新安正安全技术服务有限公司认为山西高速石化有限责任公司杏花服务区北区加油站经营条件符合安全要求。		